



PLANTA GENERAL PRIMER PISO. ESCALA 1 : 200

- PISO DE FLEXIT DAÑADO.
- PISO DE CERÁMICA DAÑADA.
- ACTUAL PISO PASTELÓN DAÑADO.
- ACTUAL CERÁMICA DAÑADA.
- ACTUAL PISO HORMIGÓN DAÑADO.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE  
 UNIDAD DE PROYECTOS.  
**REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PAVIMENTOS ESCUELA MANUEL CASTRO RAMOS.**  
 PLANTAS DE INTERVENCIÓN PAVIMENTOS.

Secretaría General CORMUNDES:			
JENNY NUÑEZ NUÑEZ		Coordinadora Civil	
Arquitecto	J. MARCELO FERNÁNDEZ ESCOBAR	Diseño de Maqueta	PA 04
Revisor	FELIPE PEÑA GUTIÉRREZ	Planos	
Supervisor		Estudios	