



- Flo PISO FLOTANTE A REEMPLAZAR.
- Fix PISO DE FLEXIT DAÑADO.
- Cer PISO DE CERÁMICA DAÑADA.
- Mur ACTUAL ÁREA DE MUROS INTERIORES. ÁREA PRE-BÁSICA.
- [Grid] ACTUAL PISO PASTELÓN DAÑADO.
- [Diagonal Lines] ACTUAL CERÁMICA DAÑADA.
- [Hatched] ACTUAL PISO HORMIGÓN DAÑADO.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE  
UNIDAD DE PROYECTOS.

**REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS  
PAVIMENTOS ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA.**  
PLANTAS DE INTERVENCIÓN PAVIMENTOS.

Secretario General CORMUDESI:

Arquitecto	Constructor Civil	DISEÑO	REVISIÓN	AUTORIZACIÓN	PA
J. MARCELO FERNÁNDEZ ESCOBAR	FELIPE PEÑA GUTIERREZ				07

PLANTA GENERAL DE ARQUITECTURA PRIMER PISO  
ESCALA 1 : 200