


PLANTA. SEGUNDO PISO
ESC. 1:200



PLANTA. PRIMER PISO
ESC. 1:200

- (Fix) PISO DE FLEXIT DAÑADO.
- (Cer) PISO DE CERÁMICA DAÑADA.
- ACTUAL BALDOSA DAÑADA.
- ACTUAL PISO HORMIGÓN DAÑADO.

 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE UNIDAD DE PROYECTOS.	
ESCUELA THILDA PORTILLO. PLANTA DE PAVIMENTOS.	
<small>Secretario General COORDINADOR:</small> JENNY NUÑEZ NUÑEZ	
<small>Construcción Civil:</small> FELIPE PEÑA GUTIERREZ	<small>Supervisor:</small> J. MARCELO FERNÁNDEZ ESCOBAR.
<small>Revisó:</small> LUIS MORALES	<small>PA</small> 05