



- PISO DE FLEXIT DAÑADO.
- PISO DE CERÁMICA DAÑADA.
- ACTUAL PISO PASTELÓN DAÑADO.
- ACTUAL CERÁMICA DAÑADA.
- ACTUAL PISO HORMIGÓN DAÑADO.
- MUROS DE LADRILLOS ESTUCADOS.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 UNIDAD DE PROYECTOS.
REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PAVIMENTOS ESCUELA MANUEL CASTRO RAMOS.
 PLANTAS DE INTERVENCIÓN PAVIMENTOS.

Secretaría General CORUDES:				
JENNY NUÑEZ NUÑEZ				
Arquitecto:	Coordinador Civil:	Desp. J. M. R.	Fac. de	PA
J. MARCELO FERNÁNDEZ ESCOBAR	FELIPE PEÑA GUTIÉRREZ	Remov.	Arquitectura	04

PLANTA GENERAL PRIMER PISO.
 ESCALA 1 : 200