


PLANTA SEGUNDO PISO
ESCALA 1 : 200



PLANTA SUBTERRANEO
ESCALA 1 : 200

- Flo PISO FLOTANTE DAÑADO
- Flx PISO DE FLEXIT DAÑADO.
- Cer PISO DE CERÁMICA DAÑADA.
- ACTUAL PASTELÓN EXTERIOR DAÑADA.
- ACTUAL PISO HORMIGÓN DAÑADO.
- ACTUAL PISO CERÁMICA DAÑADO.
- ACTUAL PISO DE TIERRA POR PAVIMENTAR.

PLANTA GENERAL PRIMER PISO
ESCALA 1 : 200

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE UNIDAD DE PROYECTOS.						
ESCUELA GABRIELA MISTRAL D - 72 PLANTA DE PAVIMENTOS.						
Secretario General CORMUNDES:						
JENNY NUÑEZ NUÑEZ						
Construccion Civil:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 8px;">Dibujó</td> <td style="font-size: 8px;">Fecha</td> <td rowspan="2" style="font-size: 24px; text-align: center; vertical-align: middle;">PA 10</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Revisó</td> <td style="font-size: 8px;">Fecha</td> </tr> </table>	Dibujó	Fecha	PA 10	Revisó	Fecha
Dibujó	Fecha	PA 10				
Revisó	Fecha					
FELIPE PERA COUTIERREZ	J. MARCELO FERNANDEZ ESCOBAR					