



NOTA :

ESTE DETALLE TAMBIÉN CONTEMPLA TODAS LAS PINTURAS COMPRENDIDAS EN LAS ÁREAS DE LA FACHADA EXTERIOR, FACHADAS INTERIORES Y TODOS LOS MUROS INTERIORES DE LAS SALAS DE CLASES. CONSULTAR.

**PLANTA DE ARQUITECTURA 3º PISO**  
**ESCALA 1 : 200**

Dependencia	Puerta 1 mts mal estado			Artefactos mal estado				Otros										Cerámica muros mal estado			Cerámica pisos	
	vidrio 25x35	chapa	Puerta 1 mts	Inodoro	fitting	Lavamanos	Urinario	Espejo	Puerta aluminio	módulo diáfono	Cabina ducha	Challa ducha	tapa de estanque	Tapa inodoro	Llaves	color	parcial	Total	Piso	Total		
1 Baño varones	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Gris	6,05x2,10	12,71 m2	37,27x2,10	78,27 m2	0	0
2 Baño mujeres	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Café	18,12x2,10	38,05 m2	34,98x2,10	73,46 m2	0	0
3 Duchas varones	0	0	0	0	1	0	0	1 de 1x2 mt	0	0	0	7	0	0	1	Gris	18,53x2,10	38,91 m2	25,56x2,10	53,68 m2	0	0
4 Duchas mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	Café	4,9x2,10	10,29 m2	26,23x2,10	55,08 m2	0	0
5 Baño Pers. Sur	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	/	0	0	0	2,60x2,35	6,09 m2	0
6 Duchas mujeres	1	1	1	0	0	0	0	1 de 1x2 mt	0	0	0	7	0	0	1	Gris	0	0	25,50x2,10	53,55 m2	0	0
7 Duchas varones	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	Café	7,05x2,10	14,81 m2	25,50x2,10	53,55 m2	0	0
8 Baño varones	1	1	1	1	0	0	1 malo 5 tapados	1 de 1,5x1 mt	3	1	0	0	1	4	0	Gris	3,65x2,10	7,67 m2	37,25x2,10	78,23 m2	0	0
9 Baño mujeres	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	Gris/café	2,25x2,10	4,73 m2	39,50x2,10	82,95 m2	0	0
10 Baño personal m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	se consulta	0	0	19,72x2,10	41,41 m2	0	0
11 Baño personal v	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	se consulta	0	0	19,72x2,10	41,41 m2	0	0
12 Duchas mujeres	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	blanco	0	0	17,65x2,10	37,07 m2	0	0
13 Duchas varones	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	blanco	0	0	17,65x2,10	37,07 m2	0	0



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE  
 UNIDAD DE PROYECTOS.

**INFORME ESTADO DE INSTALACIONES DE ALBERGUE**  
**PLANTA DE 3º PISO**  
**LICEO BERNARDO O'HIGGINS A - 7**