

CALLE BULNES

CALLE ORELLA



CALLE ANIBAL PINTO

NOTA :

ESTE DETALLE TAMBIÉN CONTEMPLA TODAS LAS PINTURAS COMPRENDIDAS EN LAS ÁREAS DE LA FACHADA EXTERIOR, FACHADAS INTERIORES Y TODOS LOS MUROS INTERIORES DE LAS SALAS DE CLASES. CONSULTAR.

PLANTA DE ARQUITECTURA 1º PISO ESCALA 1 : 200

| Dependencia | Puerta 1 mts mal estado | | | Artefactos mal estado | | | | Otros | | | | | | | | | | Cerámica muros mal estado | | Cerámica pisos | | |
|--------------------|-------------------------|-------|--------------|-----------------------|---------|-----------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------|-------------|------------|---------------------------|------------|----------------|---|---|
| | vidrio 25x35 | chapa | Puerta 1 mts | Inodoro | fitting | Lavamanos | Urinario | Espejo | Puerta aluminio | módulo diésel | Cabina ducha | Challa ducha | tapa de estanque | Tapa inodoro | Llaves | color | parcial | Total | Piso | Total | | |
| 1 Baño varones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gris | 6,05x2,10 | 12,71 m2 | 37,27x2,10 | 78,27 m2 | 0 | 0 |
| 2 Baño mujeres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Café | 18,12x2,10 | 38,05 m2 | 34,98x2,10 | 73,46 m2 | 0 | 0 |
| 3 Duchas varones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 de 1x2 mt | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Gris | 18,53x2,10 | 38,91 m2 | 25,56x2,10 | 53,68 m2 | 0 | 0 |
| 4 Duchas mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Café | 4,9x2,10 | 10,29 m2 | 26,23x2,10 | 55,08 m2 | 0 | 0 |
| 5 Baño Pers. Sur | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 2,60x2,35 | 6,09 m2 | 0 | 0 |
| 6 Duchas mujeres | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 de 1x2 mt | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Gris | 0 | 0 | 25,50x2,10 | 53,55 m2 | 0 | 0 |
| 7 Duchas varones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Café | 7,05x2,10 | 14,81 m2 | 25,50x2,10 | 53,55 m2 | 0 | 0 |
| 8 Baño varones | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 malo 5 tapados | 1 de 1,5x1 mt | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Gris | 3,65x2,10 | 7,67 m2 | 37,25x2,10 | 78,23 m2 | 0 | 0 |
| 9 Baño mujeres | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gris/café | 2,25x2,10 | 4,73 m2 | 39,50x2,10 | 82,95 m2 | 0 | 0 |
| 10 Baño personal m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | se consulta | 0 | 0 | 19,72x2,10 | 41,41 m2 | 0 | 0 |
| 11 Baño personal v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se consulta | 0 | 0 | 19,72x2,10 | 41,41 m2 | 0 | 0 |
| 12 Duchas mujeres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | blanco | 0 | 0 | 17,65x2,10 | 37,07 m2 | 0 | 0 |
| 13 Duchas varones | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | blanco | 0 | 0 | 17,65x2,10 | 37,07 m2 | 0 | 0 |



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
UNIDAD DE PROYECTOS.

INFORME ESTADO DE INSTALACIONES DE ALBERGUE
PLANTA DE 1º PISO
LICEO BERNARDO O'HIGGINS A - 7

Arquitecto J. Marcelo Fernández Escobar. Escala 1 : 200 31 12 2020 PA01